

PODMIENKY DOPRAVY, SKLADOVANIA A MANIPULÁCIE S VÝROBKAMI ZO SKLA

1. Všeobecne

Tieto pokyny platia pre výrobky vyrobené v Spoločnosť Kováč s.r.o. Dodržiavanie pokynov je podmienkou pre poskytovanie záruky a predpokladom dosiahnutia požadovaných vlastností nami dodaných výrobkov.

2. Skladovanie a manipulácia

Sklá musia byť skladované v suchom, krytom prostredí, chránené pred poveternostnými vplyvmi, priamym slnečným žiarením (hlavne tepelnoizolačné sklá, vrstvené sklá a lepené UV), mechanickým poškodením hrán a rohov.

Sklá sa ukladajú na mäkkých (napr. gumových podložkách alebo na mäkké drevo), vždy v miernom sklone (10-15°). Medzi jednotlivé platne skiel sú v kladané podložky (napr. korkové podložky), ktoré je potrebné zachovať alebo nahradiť inými, ktoré zamedzia vzájomnému plošnému dotyku skiel. Korkové podložky sa umiestňujú v rohoch 4-5 cm od okraja a u väčších formátoch ešte aj v strede.

3. Doprava a balenie

Sklá sa balia do prepravných stojanov alebo do drevených dební (v zmysle dohody so zákazníkom). Najväčší rozmer balenej jednotky určuje veľkosť prepravného stojanu.

V prípade balenia a prepravy skla v debnách je nutné rešpektovať vyznačené ťažisko.

Výrobky z vrstveného (lepeného) skla a lepené UV musia byť chránené proti vlhkosti a prepravujú sa v krytých dopravných prostriedkoch.

Ostatné výrobky je vhodné prepravovať tiež v krytých dopravných prostriedkoch.

Prepravné stojany sa ukladajú na ložnú plochu rovnobežne s pozdĺžnou osou dopravného prostriedku do radov tesne k sebe po celej ploche prepravujúceho vozidla.

Za škody spôsobené počas prepravy dopravou odberateľa alebo cudzím prepravcom nenesie firma Spoločnosť Kováč s.r.o. zodpovednosť.